

Tore Larsen

Meløy kirke - rapport fra befaring 24.4.2019

Vi viser til befaring til Mløy kirke 24.4.2019.

Vedlagt rapport fra befaring samt informasjonsark om reparasjon og oppgradering av vinduer.

Fylkeskommunen vil gjøre spesielt oppmerksom på våre merknader til den nylig monterte tretrappen i ubehandlet trykkimpregnert furu foran ytterdør mot sør. Fylkeskommunen har ikke uttalt oss til til denne saken. Både materialbruk og utførelse er slik at Nordland fylkeskommune ikke ville ha anbefalt tiltaket. Vår klare anbefaling er at tretrapp med rekkverk og rampe demonteres og at Kirkelig fellesråd innhenter arkitektfaglig e.l. hjelp til å utarbeide en ny utforming av adkomst. primært med utgangspunkt i eksisterende betongtrapp.

Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner

Bjarne Eriksen
kulturminnerådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:

Tore Larsen

Vedlegg:

Meløy kirke - befarringsrapport 24.4.2019
Råd om reparasjon og forbedring av vinduer

DokID
1297314
1297315